



P250 - Safety information

B	Danger	méthénamine; hexaméthylène tétramine	H225 Liquide et vapeurs très inflammables.H 317 Peut provoquer une allergie cutanée.	P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
B	Gevaar	methenamine; hexamethyleen tetramine	H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.	P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/sputnevel vermijden.P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
BR	Gefahr	metenamina; hexametileno tetramina	H225 Liquido e vapores altamente inflamáveis.H317 Pode provocar reacções alérgicas na pele	P210 Manterha afastado do calor/falsa/chama aberta/superfícies quentes. - Não fume.P261 Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aérossols.P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.P302+P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água em abundância.P362+P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.P403+P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.
BG	Опасно	метенaмин; hexаметилeнтeтpамин	H225 Сильно запaлнми течнствo и пapи.H317 Мoжe дa пpичинит алepгичнa кoжнa рeaкция.	P210 Дa сe пaзи oт тoплинa, нaгopещи пoвepxнoсти, иcкpи, oткpит плaмъж и дpyги изoтoчници нa зaпaлвaнe. Тoпнoкoлyшeнo зaбpанo.П261 Избягвaйтe aдвигвaнe нa пpакт/пyшe/гaз/дyм/изпapения/aeрoзoли.П280 Изпoлзвaйтe пpeдлaзи ръкaвици/пpeдлaзи oблeкo/пpeдлaзи очни/пpeдлaзи мaскa зa лицe.П302+P352 ПPИ КOНТАКТ С КOЖAТA: измийтe oблнco с вoдa.П362+P364 Сaлaтe зaмъpзeнoтo oблeкo и гo изпepтe пpeди пoвтopнa yпoтpeбa.П403+P235 Дa сe cъхpъня вa дoбpe вeтpитивнo мяcтo. Дa сe cъхpъня вa хлaднo.
CHN	危险	methenamine; hexamethylene tetramine	H225 高度易燃液体和蒸气.H317 可能導致皮膚過敏反應	P210 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。P280 佩戴防护手套/防护眼镜/防护面具。P302+P352 如皮肤沾染，用水充分清洗。P362+P364 脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用。P403+P235 存放在通风良好的地方。保持低温。
DK	Fare	methenamin; hexamethylent etramin	H225 Meget brandfarlig væske og damp.H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.	P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelsesklider. Rygning forbudt.P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesøjelensbeskyttelse/ansigtsskyttelse.P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.P362+P364 Alt tilvasket tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.P403+P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
D	Gefahr	Methenamin; Hexamethylent etramin	H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.	P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.P302+P352 BEI BЕРUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
EST	Ettevaatus l	meteenamiin; hexamethyleen tetramiin	H225 Väga süttav ja põlvustada allergiilist nahareaktsiooni.	P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, südametest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.P261 Vältida tolm/suitsu/gaasi/udu/auru/puhustatud aine sissehingamist.P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastusi/kaitseprille/kaitsemaski.P302+P352 НАКАЛЕ: СAТТУМISE KОРРАЛ: pesite rohke veega.P362+P364 Võtite seljast saastunud rõivad ja pesite enne korduskasutust.P403+P235 Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.
FIN	Vaara	meteenamiini; hexametyleeni tetramiini	H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.	P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnolta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.P280 Käytä suojakäsineitä/suojaväestusta/silmien suojausta/kasvon suojausta.P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä.P362+P364 Riisu saastunut vaatetus ja pesä ennen uudelleenkäyttöä.P403+P235 Varasto paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä.
F	Danger	méthénamine; hexaméthylène tétramine	H225 Liquide et vapeurs très inflammables.H 317 Peut provoquer une allergie cutanée.	P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
GR	Κίνδυνος	μεθεναμίνη; εξαμεθύλενοτετραμίνη	H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύλεκτα.H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.	P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, απτηνθέρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.Π261 Αποφεύγετε να αναπνεύσετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/ουκεντρισούς/σπυράκια/ατμούς/εκκεντρισούς.Π280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μάσκα/προστατευτικά γυαλιά/προστατευτική οπτική προστασία για τα μάτια/πρόσωπο.Π302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με αφρό νερό.Π362+P364 Βγάλτε τα ρούχoμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.Π403+P235 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό.
GB	Danger	methenamine; hexamethylene tetramine	H225 Highly flammable liquid and vapour.H317 May cause an allergic skin reaction.	P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of water.P362+P364 Take off contaminated clothing and wash it before reuse.P403+P235 Store in a well-ventilated place. Keep cool.
IRL	Danger	methenamine; hexamethylene tetramine	H225 Highly flammable liquid and vapour.H317 May cause an allergic skin reaction.	P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of water.P362+P364 Take off contaminated clothing and wash it before reuse.P403+P235 Store in a well-ventilated place. Keep cool.

IS	Hætta	methenamine; hexamethylene tetramine	H225 Mjög eldfurugvæki og gufa.H317 Getur valdið ofnæmsivindgöfum í húð.	P210 Haldið frá hitagjöfum, heitum fötum, neistagjöfum, opnum eldi og öðrum íkveikivöðum. Reykingar bannaðar.P261 Gætið þess að anda ekki inn rök/ryk/loftgöngu/dufa/gufu/ryngi.Π280 Notið hlífðarhansku/hlífðarfatnað/augþrill/andlitshlífar.Π302+P352 BERIST EFNID Á HUÐ: Þvoði með miklu vatni.Π362+P364 Farið úr fötum, sem öðrökast af efniinu, og þvoði fyrir næstu notkun.Π403+P235 Geymist á vel-loftstraum stað. Geymist á köldum stað.
I	Pericolo	metenamina; esametilentetra mmina	H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.	P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.P261 Evitare di respirare la polvere/fumii/gas/la nebbia/vapori/gli aerosol.Π280 Indossare quant/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.Π302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.Π362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.Π403+P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
J	危険	methenamine; hexamethylene tetramine	H225 引火性の高い液体及び蒸気。H 317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。	P210 熱 / 火花 / 明火 / 高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。P261 粉じん / 塵 / ガス / ミスト / 蒸気 / スプレーの吸入を避けること。P280 保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡 / 保護面を着用すること。P302+P352 皮膚に付着した場合: 多量の水と石けん (鹸) で洗うこと。P362+P364 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。P403+P235 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
CDN	Danger	methenamine; hexamethylene tetramine	H225 Highly flammable liquid and vapour.H317 May cause an allergic skin reaction.	P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of water.P362+P364 Take off contaminated clothing and wash it before reuse.P403+P235 Store in a well-ventilated place. Keep cool.
CDN	Danger	méthénamine; hexaméthylène tétramine	H225 Liquide et vapeurs très inflammables.H 317 Peut provoquer une allergie cutanée.	P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.Π280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
ROK	위험	methenamine; hexamethylene tetramine	H225 고인화성 액체 및 증기.H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.	P210 열/스파크/화염/고열로부터 멀리하시오 - 금연.P261 (분진, 흄, 가스, 미스트, 증기, 스프레이)의 흡입을 피하십시오.P280 알레르기 반응의 예방을 위한 보호용(물) 착용하십시오.P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으십시오.P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오.P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.
HR	Opasnost	methenamine; hexamethylene tetramine	H225 Lako zapaljiva tekućina i para.H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.	P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskre, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.P261 Izbjegavati udisanje prašine/dimnog/plamnatog/aerosola.Π280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.Π302+P352 U SLUCAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode.Π362+P364 Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.Π403+P235 Skladiti na dobro prozračeno mjestu. Održavati hladninu.
LV	Bistami	metenamins, hexametilentet ramins	H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.	P210 Turēt pietiekamā atālumā no karstuma avotiem, karštam virsmām, dzirksteļiem, akūtas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.Π261 Izmantojiet iedot putekļus/ivaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smūdzinātāju.Π280 Izmantoj aizsargcimdus/aizsargdrēbes/aci aizsargus/sejas aizsargus.Π302+P352 SASKARĒ ARĀDU: Nomazgāj ar lielu daudzumu ūdens.Π362+P364 Novlīk piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāj.Π403+P235 Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā.
LT	Pavojinga	methenamins; hexametilentet raminas	H225 Labai degus skystis ir garai.H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.	P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviro liepsnos ir kitų uždegino šaltinių. Nerūkyti.Π261 Stengtis nekvėpti dulkiu/dūmu/dujų/rūko/garų/aerозolio.Π280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius akinius/naudoti akis (veidui) apsaugos priemonės.P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideli vandens kiekiu.Π362+P364 Nusivilki užterštus drabužius ir išskalbi prieš vėl apsigelvant.Π403+P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.
M	Danger	methenamine; hexamethylene tetramine	H225 Highly flammable liquid and vapour.H317 May cause an allergic skin reaction.	P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of water.P362+P364 Take off contaminated clothing and wash it before reuse.P403+P235 Store in a well-ventilated place. Keep cool.
NL	Gevaar	methenamine; hexamethyleen tetramine	H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.	P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/sputnevel vermijden.P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
N	Fare	metenamin	H225 Meget brandfarlig væske og damp.H317 Kan udløse en allergisk hudreaksjon.	P210 Holdes bort fra varme, varme overflader, gnister, åpen flamme og andre antenningsklider. Reyking forbudt.P261 Undgå inndaning av støv/ryk/gass/tåke/damp/aerosoler.Π280 Benytt vernehansker/vernebriller/vernebriller/ansiktsskjerm.Π302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.Π362+P364 Tilsatte klær med smuss og vaskes for bruk.Π403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.
A	Gefahr	Methenamin; Hexamethylent etramin	H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.	P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.P302+P352 BEI BЕРUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.





P250 - Safety information

PL	Niebezpieczeństwo	1,3,5,7-tetraaza adamantan; 1,3,5,7-tetraaza tricyklo[3,3,1,1 ⁷]heksan; heksametylenot etramina; urotropina; heksamina	H225 Wysoce łatwopalna ciecz i para. H317 Może powodować reakcje alergiczne skóry.	P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P261 Unikać wdychania pyłów/gazów/aeroli/parów/ciepłej cieczy. P280 Stosować rekawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. P362+P364 Zamieścić zanieczyszczoną odzież z dala i wyprać przed ponownym użyciem. P403+P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
P	Perigo	metenamina; hexametylenot etramina	H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea.	P210 Manter afastado do calor, superficies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar. P261 Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. P280 Usar luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial. P302+P352 SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELLE: lavar abundantemente com água. P362+P364 Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. P403+P235 Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.
RO	Pericol	metenamină, hexametilentr amină	H225 Lichid și vapori foarte inflamabili. H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.	P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P261 Evitați să inspirați praful/pulver/gazul/aerul/parul/vaporul. P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă. P362+P364 Scoateți și îndepărtați imediat Țineți în apă și spălați-o înainte de reutilizare. P403+P235 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece.
RUS	Опасность	гексаметиленот етрамин	H225 Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют взрывоопасную смесь. H317 При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.	P210 Беречь от источников воспламенения/нагревания/искр/открытого огня. Не курить. P261 Избегать вдыхания газа/пара/пыли/аэрозолей. P280 Использовать перчатки/средства защиты/одежду/одежду НА КОЖУ: применять средства защиты кожи. P302+P352 Снять всю загрязненную одежду и выстирать ее перед повторным использованием. P403+P235 Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте.
S	Fara	metenamin; hexametylenot etramin	H225 Mycket brandfarligt vätska och ånga. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.	P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P261 Undvik att inandas damm/riök/gaser/dimma/ångor/sprej. P280 Använd skyddshandskar/skyddskarlar/ögonskydd/ansiktsskydd. P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. P362+P364 Ta av nedstämta kläder och tvätta dem innan de används igen. P403+P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
CH	Gefahr	Methenamin; Hexamethylent etramin	H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.	P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P302+P352 BEI BÉRHÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
CH	Danger	méthénamine; hexaméthylène tétramine	H225 Liquide et vapeurs très inflammables. H317 Peut provoquer une allergie cutanée.	P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
CH	Pericolo	metenamina; esametilentr amina	H225 Líquido e vapori facilmente infiammabili. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.	P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di ascensione. Non fumare. P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/i nebbia/i vapori/i aerosol. P280 Indossare adeguatamente protettivi per gli occhi/il viso. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P403+P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
SRB	Опасност	metenamine; hexamethylene tetramine	H225 Лакозапаљива течност и пара. H317 Може да изазове алергијске реакције на кожи.	P210 Држати даље од извора топлоте, врућих површина, варница, отвореног пламена и других извора паљева. Забрањено пушење. P261 Избегавати удисање прашине/димна/гаса/магиле/паре/спреје. P280 Носити заштитне рукавице/заштитну одећу/заштитну за очима/заштитну за лице. P302+P352 АКО ДОДОНЕТЕ НА КОЖУ: Операти са пуно воде. P362+P364 Скинути сва контаминирану одећу и опрати прије нове употребе. P403+P235 Чувати у просторији са добром вентилацијом. Држати на хладном.
SK	Nebezpečnost	urotropin; hexametylenot etramin	H225 Velmi horlavá kapalina a para. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.	P210 Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zápalenia. Nefajčiť. P261 Zabraňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmyľ/pár/aerósov. P280 Noste ochranné rukavice/ochrannú odev/ochrannú okuliarsku/ochranu tváre. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: umyte veľkým množstvom vody. P362+P364 Kontaminovaný odev vyčistite a pred ďalším použitím vyperte. P403+P235 Uchovávať na dobre vetranom mieste. Uchovávať v chlade.
SLO	Nevarno	metenamin, heksametilent etramin	H225 Lahko vnetljiva tekočina in para. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.	P210 Manter alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la neblina/los vapores/el aerosol. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P362+P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
E	Peligro	metenamina; hexametilentr amina	H225 Líquido y vapores muy inflamables. H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.	P210 Manter alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la neblina/los vapores/el aerosol. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P362+P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
CZ	Nebezpečí	metenamin; hexametylent etramin; urotropin; 1,3,5,7-tetraaza adamantan	H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.	P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zápalení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu/dymu/plynu/hmyľ/par/aerósolu. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ochranný štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P362+P364 Kontaminovaný oděv slvěknete a před opětovným použitím vyperte. P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

TR	Tehlike	Metenamin; heksametilent etramin	H225 Kolay alevlendirir sıvı ve buhar. H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.	P210 Isıdan/kvılcımdan/aleveden/ısıcak yüzeylerden uzak tutun. ... Sigara içilmez. P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini sömülmaktan kaçının. P280 Koruyucu eldivenler/uyucu kıyafet/göç koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P302+P352 DERİ LE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. P362+P364 Kirli/mis gıysileri çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. P403+P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolanır. Soğuk tutun.
UA	Небезпека	methenamine; hexamethylene tetramine	H225 Легкозаймиста рідина та випарин. H317 Може викликати алергічну реакцію на шкірі.	P210 Тримати подалі від тепла, іскор, відкритого вогню, гарячих поверхонь. Не палити. P261 Уникати вдихання пилу/дим/газу/розпилю/пара/аерозолів. P280 Надягати захисні взуття, одяг, захисні окуляри, маску для обличчя. P302+P352 У РАЗІ КОНТАКТУ ЗІ ШКИРОЮ: Промити з великою кількістю води. P362+P364 Попередити перед повторним використанням. P403+P235 Зберігати охолодженим в добре вентильованому місці.
H	Veszély	metén-amin; hexametilén-tetramin	H225 Fokozottan lútvészélyes folyadék és gőz. H317 Allergiás bőrszereklési válthat ki.	P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P261 Kerülje a porfüst/gáz/köd/gőzök/permet beélegését. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használatra kötelező. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemossás bő vízzel. P362+P364 Ne használjon szennyezett ruhát, edényeket és egyéb használat előtt ki kell mosni. P403+P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
USA	Danger	methenamine; hexamethylene tetramine	H225 Highly flammable liquid and vapor. H317 May cause an allergic skin reaction	P210 Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. No smoking. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P302+P352 If on skin: Wash with plenty of water. P362+P364 Take off contaminated clothing and wash it before reuse. P403+P235 Store in a well-ventilated place. Keep cool.
USA	Peligro	metenamina; hexametilentr amina	H225 Líquido y vapores muy inflamables. H317 Puede provocar una reacción cutánea.	P210 Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al superficies calientes. No fumar. P261 Evitar respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerossols. P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. P302+P352 En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua. P362+P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.
CY	Κίνδυνος	methenamin; hexamethylene tetramine	H225 Υψηρά και εύφλετα υγρά και αέρια. H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.	P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, απίθρησες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P261 Αποφύγετε να αναπνεύσετε σκόνη/ανοσήμι/αερία/αερόλυμα/υγροποιημένη ομίχλη/ατμίωση/αεροζόλια/αερόλυμα. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μάσκα αναπνοής/προστατευτική οπτική προστασία. P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με αφρόνε νερό. P362+P364 Βγάλτε τα ρούχων/μα που έχουν έλθει σε επαφή με το τρίψτε τα ξεχωριστά/πλύντε τα. P403+P235 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερά.
B	Attention	méthénamine; hexaméthylène tétramine	H317 Peut provoquer une allergie cutanée.	P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. P362+P364 Traitement spécifique (voir ... sur cette étiquette). P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. P501 Eliminer le contenu/réceptier dans
B	Waarschuwing	methenamine; hexamethyleen tetramine	H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.	P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/sputnevel vermijden. P280 Beschermded handchoenen/beschermded kleding/ogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. P321 Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket). P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P362+P364 Verontreinigde kleding uitrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar
BR	Achtung	metenamina; hexametilente tramina	H317 Pode provocar reacções alérgicas na pele	P261 Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. P280 Usar luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial. P302+P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELLE: Lave com água em abundância. P321 Tratamento específico (veja ... neste rótulo). P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico. P362+P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. P501 Descarte o conteúdo/recipiente em
BG	Внимание	metenamin; hexametilent etramin	H317 Може да причини алергична кожна реакция.	P261 Избягвайте вдихване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аеросоли. P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. P302+P352 ПРИ СТИКОВИ С КОЖАТА: измийте обилно с вода. P321 Специализирано лечение (вж ... на този етикет). P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ. P362+P364 Свалете замърсеното обектно и го изперете преди повторна употреба. P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в
CHN	警告	methenamine; hexamethylene tetramine	H317 可能导致皮肤过敏反应	P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。 P280 戴防护手套/穿防护服/戴护目镜/戴防护面具。 P302+P352 如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。 P362+P364 脱掉污染的衣服，清洗后方可重新使用。 P501 处置内装物/容器。 ...
DK	Advarsel	methenamin; hexamethylent etramin	H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.	P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/lågedamp/spray. P280 Bær beskyttelsehandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/an sigtsbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDA: Vask med rigeligt vand. P321 Særlig behandling (se ... på denne etiket). P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P362+P364 Alt tilsudsset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i
D	Achtung	Methenamin; Hexamethylent etramin	H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.	P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P302+P352 BEI BÉRHÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P321 Besondere Behandlung (siehe ... auf diesem Kennzeichnungsetikett). P333+P313 Bei Hautreizung oder ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.
EST	Hoiatus	metenamin; heksametilteen tetramiin	H317 Või põhjustada allergilist nahareaktsiooni.	P261 Vältida tolmusuitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitsepille/kaitsemaski. P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. P333+P313 Naharõõrituse või lööbe korral: pöördu arsti poole. P362+P364 Vitta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. P501 Sisu/mahuti kõrvaldada.



P250 - Safety information

FIN	Varoitus	meteeniamiini; heksametyyleeni tetramiini	H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.	P261 Välttä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. P280 Käytä suojauskäsineitä/suojavaatteita/silmiensuojainta/kaasun suojainta. P302+P352 JOS KEHMAKALA JOUJUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. P321 Entyishotota tarvitaan (katso ... pakkauksen merkinnoissa). P333+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. P362+P364 Riisu saastunut vaateus ja pese ennen uudelleenkäyttöä. P501 Hävitä sisältöpakkaus
F	Attention	méthénamine; hexaméthylène tétramine	H317 Peut provoquer une allergie cutanée.	P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. P321 Traitement spécifique (voir ... sur cette étiquette). P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. P501 Eliminer le contenu/récipient dans
GR	Προσοχή	μεθηνιάμιν; εξάμεθυλενοτετράμινη	H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.	P261 Αποφύγετε να αναπνεύσετε αχνή/ανθρακωμάες/αέρια/συννεφιασμένες ατμόσφαιρες/ατμούς/εκνεφώματα. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μάσκα αποφυγής προσώπου για το μάτι/προσωπικό. P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύστε με άφθονο νερό. P321 Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε ... στην ετικέτα). P333+P313 Εάν παρατηρήσει ερεθισμό του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε Έμπειρο/φάρμακο. P362+P364 Βγάλτε τα ρούχα/αυτά που κάπνιστε ή πριν να ξαναχρησιμοποιήσετε. P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη etc
GB	Warning	methenamine; hexamethylene tetramine	H317 May cause an allergic skin reaction.	P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of water. P321 Specific treatment (see ... on this label). P333+P313 If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. P362+P364 Take off contaminated clothing and wash it before reuse. P501 Dispose of contents/container to
IRL	Warning	methenamine; hexamethylene tetramine	H317 May cause an allergic skin reaction.	P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of water. P321 Specific treatment (see ... on this label). P333+P313 If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. P362+P364 Take off contaminated clothing and wash it before reuse. P501 Dispose of contents/container to
IS	Viðvarun	methenamine; hexamethylene tetramine	H317 Getur valdið örnámisviðbrögum í húð.	P261 Gæti þess að anda ekki inn ryki/reyki/lofttegund/úga/ufu/yrngi. P280 Notið hlífðarkansa/hlífðarfatnað/augnþilfar/andlitshilfar. P302+P352 BERTIÐ ER HÍÐ Á HÚÐ: Þvoð með miklu vatni. P321 Sérstök meðferð (sjá ... á þessum merkimóða). P333+P313 Ef efnið erft húð eða útbrot koma fram: Leiðið lækni. P362+P364 Farið úr fótum, sem drógnast af efni. og þvoð fyrir næstu notkun. P501 Fargið innihaldið/ilíti hjá
I	Attenzione	metenamina; esametilenetetr amina	H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.	P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/igi aerosol. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. P321 Trattamento specifico (vedere ... su questa etichetta). P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P501 Smaltire il prodotto/ricettore in
J	注意	methenamine; hexamethylene tetramine	H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。	P261 じん / 塵 / ガス / ミスト / 蒸気 / スプレーの吸入を避けること。 P280 保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡 / 保護面を着用すること。 P302+P352 皮膚に付着した場合は、多量の水と石けん（鹸）で洗うこと。 P321 特別な処置が必要である（このラベルの...を見よ）。 P333+P313 皮膚刺激又は発疹（疹）がまじた場合は、医師の診断 / 手当てを受けること。 P362+P364 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をする。 P501 内容物 / 容器を...に廃棄すること。
CDN	Warning	methenamine; hexamethylene tetramine	H317 May cause an allergic skin reaction.	P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of water. P321 Specific treatment (see ... on this label). P333+P313 If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. P362+P364 Take off contaminated clothing and wash it before reuse. P501 Dispose of contents/container to
CDN	Attention	méthénamine; hexaméthylène tétramine	H317 Peut provoquer une allergie cutanée.	P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. P321 Traitement spécifique (voir ... sur cette étiquette). P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin. P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. P501 Eliminer le contenu/récipient dans
ROK	주의	methenamine; hexamethylene tetramine	H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.	P261 (분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의) 흡입을 피하십시오. P280 (보호장갑/보호의/보안경/안면보호구)를(을) 착용하십시오. P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으십시오. P321 (...) 처치를 하십시오. P333+P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치/조언을 구하십시오. P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오. P501 ... 내용물과 용기를 폐기하십시오.
HR	Upozorenje	methenamine; hexamethylene tetramine	H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.	P261 Izbjegavati udisanje prašine/dimova/plina/magle/pare/aerosola. P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. P302+P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode. P321 Potrebna je posebna liječnička obrada (vidi ... na ovoj naljepnici). P333+P313 U slučaju nadraživanja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika. P362+P364 Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe. P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na
LV	Uzmanību	metenamīns, heksametilēnēt ramīns	H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.	P261 Izvairīties ieelpot putekļus/ļvaikus/gāz/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. P321 Ipaša medicīniskā palīdzība (skat. ... uz šīs etiķetes). P333+P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet medicīniskā palīdzību. P362+P364 Noviet piesāņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāj. P501 Atbrīvoties no saturā/vertnes

LT	Atsargiai	metenaminas; heksametilient raminas	H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.	P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/riko/garų/aerosolio. P280 Mūvėti apsauginės pirštinės/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių šildiklius/apsaugoti priemonės. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens kiekiu. P321 Specialus gydymas (žr. ... šioje etikečioje). P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ja išbėria: kreiptis į gydytoją. P362+P364 Nusivikyti užterštus drabužius ir išskirti prieš vėl įspalviant. P501 Turinį/atpaikyti įspilti (išmesti) !
M	Warning	methenamine; hexamethylene tetramine	H317 May cause an allergic skin reaction.	P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of water. P321 Specific treatment (see ... on this label). P333+P313 If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. P362+P364 Take off contaminated clothing and wash it before reuse. P501 Dispose of contents/container to
NL	Waarschu wing	methenamine; hexamethylene tetramine	H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.	P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ogenscherming/gelaatsbescherming dragen. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. P321 Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket). P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar
N	Advarsel	metenamin	H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.	P261 Unngå innånding av støv/ryk/gass/låke/damp/aerosoler. P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. P321 Spesifig behandling (se ... på etiketten). P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslaget: Søk legehjelp. P362+P364 Tilsøtte klær må lernes og vaskes før bruk. P501 Innhold/behåler må fjernes til
A	Achtung	Methenamin; Hexamethylent etramin	H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.	P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P321 Besondere Behandlung (siehe ... auf diesem Kennzeichnungsetikett). P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.
PL	Uwaga	1,3,5,7-tetraaza adamantan; 1,3,5,7-tetraaza trycyl(3,3,1,3 ,7)dekani; heksametyleno tetramina; urotropina; heksamina	H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.	P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P280 Słusownie rękawice ochronne/okulary/ochronne okna/ochronę twarzy/ochronę uszu. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. P321 Zastosować określone leczenie (patrz ... na etykietce). P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do
P	Atenção	metenamina; hexametileno tetramina	H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.	P261 Evitar respirar as poeiras/lumas/gases/nevões/vapores/aerosóis. P280 Usar luvas de protecção/vestidário de protecção/protecção ocular/protecção facial. P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água. P321 Tratamento específico (ver ... no presente rótulo). P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. P362+P364 Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em
RO	Atenție	metenamină, hexametilentr amină	H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.	P261 Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceala/vaporii/spray-ul. P280 Purtați măști de protecție/imbrăcămintă de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă. P321 Tratatment specific (a se vedea ... de pe această etichetă). P333+P313 În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. P362+P364 Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. P501 Aruncați conținutul/recipientul la
RUS	Внимание	гексаметилен тетрамин	H317 При контакте с кожей может вызвать аллергическую реакцию.	P261 Избегать вдыхания газа/пара/пыли/аэрозолей. P280 Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды. P321 Специальные меры первой помощи: ... P333+P313 При возникновении раздражения или покраснения кожи: Обратиться к врачу. P362+P364 Снять всю загрязненную одежду и выстирать ее перед повторным использованием. P501 Упаковку/содержимое
S	Varning	metenamin; hexametylent ramin	H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.	P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. P321 Särskild behandling (se ... på etiketten). P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarnhjälp. P362+P364 Ta av nedstämda kläder och tvätta dem innan de används igen. P501 Innehållet/behållaren lämnas till
CH	Achtung	Methenamin; Hexamethylent etramin	H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.	P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P321 Besondere Behandlung (siehe ... auf diesem Kennzeichnungsetikett). P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.
CH	Attention	méthénamine; hexaméthylène tétramine	H317 Peut provoquer une allergie cutanée.	P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. P321 Traitement spécifique (voir ... sur cette étiquette). P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. P501 Eliminer le contenu/récipient dans



P250 - Safety information

CH	Attenzione	metenamina; esametilentetra mina	H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.	P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.P321 Trattamento specifico (vedere ... su questa etichetta).P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati o lavarli prima di indossarli nuovamente.P501 Smaltire il prodotto/recipiente in	TR	Dikkat	Metenamin; heksametilentet ramin	H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.	P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyni solumaktan kaçın.P280 Koryucu eldiven/koryucu kiyafet/göz koryucu/yüz koryucu kullan.P302+P352 DERİ LE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın ...).P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.P362+P364 Kirlenmiş giysileri çikarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.P501 İçerği/kabı ... bertaraf edin.
SRB	Пажња	methenamine; hexamethylene tetramine	H317 Може да изазове алергијске реакције на кожи.	P261 Избегавати удисање прашице/димма/гаса/магле/паре/спреја.P280 Носити заштитне рукавице/заштитну одјећу/заштитну за очима/заштитну за лице.P302+P352 АКО ДОСПИЈЕ НА КОЖУ: Опрати са пуно воде.P321 Специфичан третман (видјети ... на овој етијети).P333+P313 Ако дође до иритације коже или осипа: Потражити медицински савет/мишљење.P362+P364 Смијути сву контаминирану одјећу и опрати прије поновне употребе.P501 Одлагање садржаја/амбалаже у/на	UA	Увага	methenamine; hexamethylene tetramine	H317 Може викликати алергічну реакцію на шкірі.	P261 Уникати вдихання пилу/диму/газу/розпилю/парів/аерозолів.P280 Надягати захисні вузли, одяг, захисні окуляри, маску для обличчя.P302+P352 У РАЗІ КОНТАКТУ ЗІ ШКІРОЮ: Промити з великою кількістю води.P321 Спеціальні заходи (див. ... на цій ідентифікаційній етикетці).P333+P313 У разі виникнення подразненнь шкіри або висипання на шкірі: Звернутися за порадкою до лікаря або за медичною допомогою.P362+P364 І поперит перед повторним використанням.P501 Утилізувати вміст/контейнер в
SK	Pozor	urotropin; hexametilentet ramin	H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.	P261 Zabráněte vdechování prachu/dymu/plynu/hmly/par/aerosolů.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváře.P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: umyte velkým množstvím vody.P321 Odborné ošetření (pozř ... na etiketě).P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvorí vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.P501 Zneškodnite obsah/nádobu	H	Figyelem	metén-amin; hexametilentet- ramin	H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.	P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belegézését.P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használatra kötelező.P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.P321 Szakellátás (lásd ... a címkén).P333+P313 Bőrirritációt vagy kiütéseket megelőzésére: orvosi ellátást kell kérni.P362+P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újból használat előtt ki kell mosni.P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként:
SLO	Pozor	metenamin; heksametilentet ramin	H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.	P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.P321 Posebno zdravljenje (glejte ... na tej etiketi).P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.P362+P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.P501 Odstraniti vsebino/posodo	USA	Warning	methenamine; hexamethylene tetramine	H317 May cause an allergic skin reaction	P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.P302+P352 If on skin: Wash with plenty of water.P321 Specific treatment (see ... on this label).P333+P313 If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.P362+P364 Take off contaminated clothing and wash it before reuse.P501 Dispose of contents/container to
E	Atención	metenamina; hexametilentetr amina	H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.	P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.P321 Se necesita un tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta).P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.P362+P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.P501 Eliminar el contenido/el recipiente en	USA	Atención	metenamina; hexametilentet amina	H317 Puede provocar una reacción alérgica	P261 Evitar respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles.P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.P302+P352 En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua.P321 Tratamiento específico (véase ... en esta etiqueta).P333+P313 En caso de irritación cutánea o sarpullido: Consultar a un médico.P362+P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.P501 Eliminar el contenido/recipiente
CZ	Varování	methenamin; hexamethylent etramin; urotropin; 1,3,5,7-tetraaza adamantan	H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.	P261 Zamezte vdechování prachu/dymu/plynu/hmly/par/aerosolů.P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné brýle/obličejový štít.P302+P352 PRI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.P321 Odborné ošetření (viz ... na tomto štítku).P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhleďte lékařskou pomoc/ošetření.P362+P364 Kontaminovaný odev svlékněte a před opětovným použitím vyperte.P501 Odstraňte obsah/obal	CY	Προσοχή	μεθεναμίνη; εξαμεθιλενοτέτ ραμίνη	H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.	P261 Αποφύγετε να αναπνεύετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/αυκεντρώσεις στον αέρα/ατμούς/εκνεφωμένα.P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μύσκα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό.P321 Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε ... στην ετικέτα).P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εφρατιστική εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε ιατρό.P362+P364 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε

Subject to modifications.
All product descriptions are for general information only. They are not to be understood as a guarantee of quality or durability.

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH
Im Tiefen See 45 · 64293 Darmstadt · Germany
Tel. +49 6151 803-0 · Fax +49 6151 803-9100
Email: info@hbm.com · www.hbm.com

measure and predict with confidence

